

大理州剑川县 2023 年地质灾害隐患点 核销工作报告

云南地质工程第二勘察院有限公司

二〇二三年十二月

大理州剑川县 2023 年地质灾害隐患点 核销工作报告

参加核查人员：

剑川县自然资源局 张剑良 欧阳泽林

各隐患点群测群防员

云南地质工程第二勘察院有限公司 李鼎一

报告编写：李鼎一

编写单位：云南地质工程第二勘察院有限公司大理分院

地 址：大理市满江街道漾濞路北段锦兴名食街

电 话：0872-2321590

日 期：2023 年 12 月



一、前言

2023年10月至11月，我公司（云南地质工程第二勘察院有限公司，驻剑川县地质灾害防治技术支撑单位）会同剑川县自然资源局，对2023年度剑川县各乡镇申报拟核销的7个地质灾害隐患点进行了实地调查核验工作。核验工作主要采用收集资料、群众问询与实地调查相结合的方式进行。

本次工作主要针对拟核销的地质灾害隐患点，通过对隐患点的核销理由、现状活动特征、现状稳定性及危害对象等情况的调查，基本查明隐患点核销可能性，同时作出核销结论或提出建议、意见。

二、核查概况

剑川县本次共有5个乡镇申报了7个拟核销地质灾害隐患点，类型含有滑坡、地面塌陷2种类型，其中滑坡6个，地面塌陷1个。申报核销隐患点清单见表1。

表1 剑川县申报拟核销地质灾害隐患点清单

序号	隐患点统一编号	隐患点名称	隐患点类型	威胁对象	险情等级	申报核销理由
1	532931010029	甸南镇海虹村上宝甸滑坡	滑坡	15户 48人	小型	已进行工程治理，完成终验、移交管护，滑坡稳定，建议核销。
2	532931010088	甸南镇天马村海门口滑坡	滑坡	6户 22人	小型	已进行工程治理，完成终验、移交管护，滑坡稳定，建议核销。
3	532931010008	马登镇新民完小滑坡	滑坡	学校 493人	中型	已进行工程治理，完成终验、移交管护，滑坡稳定，建议核销。
4	532931010104	羊岑乡杨家村一组滑坡	滑坡	14户 50人	小型	已修建截排水沟，灾体多年未发生变化，地质条件趋于稳定，建议核销。
5	532931040001	弥沙乡东庄村东河冲社地面塌陷	地面塌陷	0	无	距离村庄较远，无威胁对象，已多年无变化，地质条件趋于稳定，建议核销。
6	532931010100	弥沙乡文新村岩洞滑坡	滑坡	5户 21人	小型	已修建挡土墙，灾体多年未发生变化，地质条件趋于稳定，建议核销。
7	532931010086	象图乡丰登村淳风邑滑坡	滑坡	92户 366人	中型	已进行工程治理，完成终验、移交管护，滑坡稳定，建议核销。

三、核查结果

通过本次野外实地查验，在上报的7个申请核销点中，因已进行工程治

理或已多年稳定，确定可核销隐患点为 7 个，详见表 2。

表 2 同意核销地质灾害隐患点清单

序号	隐患点统一编号	隐患点名称	隐患点类型	核查意见
1	532931010029	甸南镇海虹村上宝甸滑坡	滑坡	已进行工程治理，完成终验、移交管护，滑坡稳定，同意核销。
2	532931010088	甸南镇天马村海门口滑坡	滑坡	已进行工程治理，完成终验、移交管护，滑坡稳定，同意核销。
3	532931010008	马登镇新民完小滑坡	滑坡	已进行工程治理，完成终验、移交管护，滑坡稳定，同意核销。
4	532931010104	羊岑乡杨家村一组滑坡	滑坡	已修建截排水沟，灾体多年未发生变化，地质条件趋于稳定，同意核销。
5	532931040001	弥沙乡东庄村东河冲社地面塌陷	地面塌陷	距离村庄较远，无威胁对象，已多年无变化，地质条件趋于稳定，同意核销。
6	532931010100	弥沙乡文新村岩洞滑坡	滑坡	已修建挡土墙，灾体多年未发生变化，地质条件趋于稳定，同意核销。
7	532931010086	象图乡丰登村淳风邑滑坡	滑坡	已进行工程治理，完成终验、移交管护，滑坡稳定，同意核销。